光模块编程器软硬件使用说明书

支持以下型号:

硬件IICHIB-X1、IICHIB-X2

软件IICHIB-C1

本说明更新日期:20240820

运行环境

软件运行环境为Windows平台,包括WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/WinServer,兼容32位/64位操作系统。

软件安装:解压后只有一个执行文件,直接运行即可。无需安装(不依赖)Microsoft .NET Framework框架


友情提示:接线前请先断电!接线错误会直接导致设备短路烧毁!

主板扩展接口定义(3套扩展位定义一样)支持5V和3.3V

如右图:

1:SDA 2:**5V** 3:**3.3V** 4:**3.3V**

5:SCL 6:GND 7:GND 8:GND




各接口板 (SFP,SFP+,XFP,QSFP,QSFP-DD OSFP

都一样)如右图:

5:SCL 6:GND 7:GND 8:GND 1:SDA 2:VDD5V 3:VDD3V 4:VDD3V


注意:这几款接口板上的5V正负极是没有功能的,也就是只需要4根线也能工作比如接线只接1 4 5 8针即可工作




SFP和SFP+的接口板附带一个扩展接口 如右图→:

1:SDA 2:NC 3:3.3V 4:3.3V 5:SCL 6:NC 7:GND 8:GND

注意:扩展接口上没有提供5V的输入和输出电流



示例演示:注意杜邦线接线方向等问题,反接会导致各种设备的损坏。



获取到软件压缩包后,建议放到系统盘以外的任意盘符根目录中 ,**不要存放在含中文的文件夹中**,可能会出现一些错误。

解压后目录结构大致如下图:

BinTools文件夹主要存放工具箱中的各种功能生成的固件或一些配置文件。

ConfigINI是一个空文件夹 没有指定它的功能。可以把它作为管理硬件配置ini文件的文件夹。

Decode是找回密码功能的文件夹

Config.ini是软件设置的一些记录信息。一般不需要手工操作。


langguage.ini是软件语言选项 1是中文,2是英文。根据系统语言版本 自行设定后保存,重新执行exe即可生效。

runlog.log是软件操作日志。可以不定期的删除。删除后会自动生成新的空文件


也可以通过软件目录下的"目录及文件说明"来了解。

D e	☆ ☆ 排序 ▽ 三 查看	·		
	名称	修改日期	类型	大小
	BinTools	2024/5/7 20:45	文件夹	
	ConfigINI	2024/5/7 20:45	文件夹	
	Decode	2024/5/7 20:45	文件夹	
*	Save	2024/5/7 20:45	文件夹	
	Config.ini	2024/5/7 21:11	INI 文件	3 K
	✓ IICHIB-C1.exe	2024/4/23 21:50	应用程序	6,144 K
	anguage.ini	2024/1/24 14:40	INI 文件	1 K
	runLog.log	2024/5/7 21:12	LOG 文件	1 K
	SLABHIDDevice.dll	2022/10/17 5:38	应用程序扩展	188 K
	☑ 目录及文件说明.txt	2023/11/23 10:40	TXT 文件	2 K
	☑ 使用前必看软件法律声明.txt	2023/12/15 11:16	TXT 文件	8 K

在没有连接编程器硬件时执行exe,是无法登录的设备选择:没有出现设备ID,登录按钮是不可点击的



请关闭软件,正确连接编程器硬件后再次执行exe



注意,当USB存在问题是也可能导致无法登录,请仔细观察您的设备。

无法登录或异常时请逐一排查问题

首先确保编程器硬件连接到电脑,可以通过系统属性中设备管理器重新插拔USB一般可以观察到新设备的接入(电脑如果有喇叭一般插入新设备会有响声),如果没有则可能pc的USB故障,或编程器 故障(软件开启后 登录按钮可用 就是编程器硬件已被识别,这是无法登录根据 错误提示判断问题。)


目前有两种登录方式:一种是<mark>勾选离线</mark>,另一种就是联网模式(不勾选离线)

离线模式:确保口令无误 即可点击登录进入

<mark>联网模式</mark>:服务器,设备密码,口令,端口。**都是必填项** 相关信息请联系编程器供应商获取。

下图为WINDOWS 11显示内容"USB输入设备"其他windows版本显示可能有区别






硬件配置包括以下两方面:

IIC配置:页面大小、读12C、写入延迟、写12C

SFF协议 读写前后操作:读写/保存密码 写固件主体



硬件配置->读写密码->选表->主体->保存密码(关于选表和密码方面更详细的说明请参考光模块相关协议)

1)硬件配置:是指IIC协议配置,只有配对了才能进行下一步(配置的完美,可以让效率和成功率最大化)

2)读写密码:果生产厂家对模块做了写保护,就需要填写:读写密码。如果没有密码这一步可以跳过

3) 选表:这个根据不同模块、不同情况下选用、SFP大部分场景没有用到这个步骤

4)写主体:是光模块兼容和配置的主要内容(如果没有写保护的情况下,2和3步骤可以略过)

5)保存密码:这个也是写保护的加强版(某些情况下即使密码正确,固件写进去了,一旦掉电 模块固件将恢复到写码前的内容)也可以作为修改密码功能(请查询SFF协议)

我们提供了几乎所有方式的写固件需要的流程。在没有写保护的情况下。只需要配置IIC。然后就可以直接开始写模块固件主体内容!

写保护还有很多种操作流程,这取决于厂家对光模块的设定。





IIC设置是读写固件的基础且关键(对执行效率没有要求,大多场景下按默认配置即可)如果读写操作频繁,对 效率有要求,可以通过不断调整值来观察读写的正确率。

页面大小:(通常设置8.某些情况下设置为64 其他值根据需求和了解自行选择)

读I2C:(读取通常不需要填写太大的值 一般范围5到50)

写入延迟: (通常设置为50 范围5到50) 写I2C: (通常设置为50, 范围5到50)

程序会记录配置详情中的值,关闭程序后无需再次填写。

如果在模块品种方案很多的情况下可以通过**另存为**保存多个配置,通过打开按钮选用。


在**未勾选离线**登录时,在配置来源中选择"<mark>服务器</mark>",把配置保存到服务器上 把编程器连接到其他任意电脑上,均可使用服务器上您所保存的配置(提供2种方式上传:单个和批量导入)


第1种,单个文件:配置来源选择服务器在响应的控件上右键<mark>新建文件夹</mark>,然后**新建config,填好数据后 右键 选择<mark>保存修改</mark>**

第2种,多个文件:配置来源:**选择服务器**在响应的控件上右键<mark>导入</mark>,然后选择下图 箭头所指文件夹 注意当前 **单次上传只能传一个文件夹**。如果有多个目录 要多次上传。

注意:文件及文件夹支持0-9 a-z A-Z 和_下划线 -减号(支持中文,但不建议使用)(其他字符不建议输入否则造成您的数据丢失或创建失败)没有新建数量的限制.

注意备份已上传的文件,服务器不能完全确保文件不丢失。





程序提供4块区域 可以同时或独立使用 每块区域为128字节,共计512字节。根据使用需求组合使用

在这里介绍这4块区域:本地bin文件选择、读/写选项和编辑器区域的关系 这里拿SFP页的AOL做例子,无论是XFP,QSFP,QSFP-DD页 他们的排序都是从上到下

IICHIB-C1 光模块助手 20240525

工具 开关

本地bin文件选择中的A0L对应的打开..按钮可以导入4种大小的固件文件,分别为:128,256,384,512字节。 并且第1个打开..单次最多导入1000个bin文件。(其他3个打开..只能打开1个bin文件)

128字节时它被导入到第1块编辑器中(读写选项对应的是第1块16进制编辑器区域)

256字节时它被导入到第1、2块编辑器中(读写选项对应的是第1、2块16进制编辑器区域)

384字节时它被导入到第1、2、3块编辑器中(读写选项对应的是第1、2、3块16进制编辑器区域)

512字节时它被导入到第1、2、3、4块编辑器中(读写选项对应的是第1、2、3、4块16进制编辑器区域)导入后并不代表会使用,只有选择了读/写选项中对应的选项 相应的固件才会被写入到光模块中,具体根据需求选择(比如导入512字节,但只写入第1块和第4块 那么**勾选"读/写选项"AOL**和A2U即可)


AOU对应的打开..按钮可以导入3种大小的固件文件,分别为:128,256,384字节。

DDM对应的打开..按钮可以导入3种大小的固件文件,分别为:128.256字节。

A2U对应的打开..按钮可以导入3种大小的固件文件,分别为:128字节。

注意:如果导入多个固件,并且要使用写入选项中的SN自动变化的规则,是无法生效的。这时需要重新导入一个文件才能实现。但可以把文件列表中把固件选择到最后一个 这时候SN变化规则可用。

(导入的固件会展示在下拉列表中依次使用,可以选择列表中的文件反复使用)直到点击"停止"



在**未勾选<mark>离线</mark>登录时,在配置来源中选择"服务器",把配置保存到服务器上把编程器连接到其他任意电脑上**,均可使用服务器上您所保存的配置


通过固件来源:服务器选取自己创建的固件提供2种方式上传:单个文件或批量导入


<mark>第一种:看上右图</mark> 用鼠标左键选取开启的控件,在其上点击鼠标右键选择: <mark>新建文件夹-</mark>新建bin文件 在新建 的bin文件上右键。选择需要导入到哪一块编辑区域(提供**4块区域的上传功能**)没有新建数量的限制。

第二种:看下图 用鼠标左键选取开启的控件,在其上点击鼠标右键选择:<mark>导入,</mark>选择第1层文件夹 点击确认 (看下图来理解文件夹层级 一共3层,在第三层中放固件并且每个文件大小**只能是128字节**)上传文件目前<mark>只能</mark> 通过SFP功能页面进行上传,其他封装功能页面可使用!

注意:支持0-9 a-z A-Z和_下划线-减号(支持中文,但不建议使用)(其他字符不建议输入否则造成您的数据丢失或创建失败)

注意备份已上传的文件,服务器不能完全确保文件不丢失。





可以手动在编辑器中填写数据后写入,并且不同封装光模块页面,有自动计算CRC校验的功能(依据相关封 装协议中的规定)

SFP计算A0L

XFP计算Tab1

QSFP计算tab0

QSFP-DD和OSFP计算Tab0和Tab1


在通过快捷编辑和16进制编辑器区域填写数据的前后操作,勾选Auto(在快捷编辑中会自动更新校验位的值) 和点击Update (在16进制编辑器中输入值或未勾选Auto时)重新计算CRC校验和

注意在16进制编辑器中填写最后一个数据时需要按回车键,或者在编辑区边缘点击鼠标左键来确定值的填入 (否则填入的值没有被写入到相应区域内存中)

其他地址段区域没有CRC校验功能,写什么就是什么

SFP功能页面介绍 XFP功能页面介绍 QSFP功能页面介绍 QSFP-DD功能页介绍(CMIS 5.1) OSFP功能页介绍(CMIS 5.1)参考QSFP-DD自定义功能页介绍 自定义-该功能页面提供4块完全自由操作来满足各种个性化使用场景。

20240608版对 SFP,XFP,QSFP,QSFP-DD功能页面扩展了1自定义地址的功能(并提供初始范围),进一步对特殊操作做出了优化,使用更灵活(使用方法和自定义功能页面的操作一样)



SFP页面固定了读写范围,参考SFF-8472协议

勾选"读/写选项"中的相应选项,代表将对该地址段读写操作

AOL读写范围: AO的O到127字节 A0U读写范围: A0的128到255字节

A2L读范围: A2的0到127字节 写范围: A2的0到95字节

A2U读写范围:A2的128-247字节(该区域可以进行读写表的操作,并且可以修改读写地址和字节长度) SFP页读写选项中的地址段均没有进行选表,所以默认都是操作的Table 0

(同时支持CSFP双通道光模块的相应区域进行读写,注意如果读写CSFP,的B2U和12U时,请把A2U:后的自定义 地址里的A280改为B280或1280。

如需对某段落选表操作,读写选项中只能选择一个选项(当前页面不支持同时选不同的表,对不同的段落操作 ,比如一次性想对AOL的表1 AOU的表2操作)

当前读取功能中有一个 " A2U表1 " 的选项 该功能可以在特定场景下使用。 A2Utab1进行读写操作 有2种操作方法:

1:填写"选表/多功能"选表填:1或01 地址填: A27F

2:不填选表/多功能。直接勾选读写选项中的A2U,然后勾选A2U表1 然后点击读取。即表示读取A2表128-255


<mark>快捷编辑:</mark>(此区域是针对AOL区域的明文内容填写和选择)当前支持如下内容:

这里不做解释,如需了解请查看SFF-8472协议。然后对每个选项填写一些字符,在第一块编辑区域相应的地址 会显示16进制的数据

我们对快捷编辑中常用的值内容做了优化:

1:在Vender的编辑框,双击鼠标左键,自动填写厂商名称:OEM

2:在Time的编辑框中双击鼠标左键,自动填写当前日期(6个字节)



XFP页面固定了读写范围,参考INF-8077i协议

勾选"读/写选项"中的相应选项,代表将对该地址段读写操作

Tab1读写范围:A0表1的128到255字节

Tab2读写范围: A0表2的128到255字节 DDM读范围: A0表0的0到127字节写范围: A0表0的0到95字节


快捷编辑:(此区域是针对Tab1区域的明文内容填写和选择)当前支持如下内容:

这里不做解释,如需了解请查看INF-8077i协议。然后对每个选项填写一些字符,在第一块编辑区域相应的地 址会显示16进制的数据

我们对快捷编辑中常用的值内容做了优化:

1:在Vender的编辑框中双击鼠标左键,自动填写厂商名称:OEM

2:在Time的编辑框中双击鼠标左键,自动填写当前日期(6个字节)



QSFP页面固定了读写范围,参考SFF-8436协议

勾选"读/写选项"中的相应选项,代表将对该地址段读写操作

Tab0读写范围: A0表0的128到255字节 Tab1读写范围: A0表1的128到255字节 Tab2读写范围: A0表2的128到255字节


DDM读范围: A0表3的0到127字节写范围: A0表3的0到95字节

快捷编辑:(此区域是针对Tab1区域的明文内容填写和选择)当前支持如下内容:

这里不做解释,如需了解请查看SFF-8436协议。然后对每个选项填写一些字符,在第一块编辑区域相应的地址会显示16进制的数据

我们对快捷编辑中常用的值内容做了优化:

1:在Vender的编辑框,双击鼠标左键,自动填写厂商名称:OEM 2:在Time的编辑框中双击鼠标左键,自动填写当前日期(6个字节)



OSFP页面固定了读写范围,参考协议CMIS5.1版本

勾选"读/写选项"中的相应选项,代表将对该地址段读写操作

Tab0读写范围: A0表0的128到255字节 Tab1读写范围: A0表1的128到255字节

DDM读范围::A0表2的0到127字节(包含部分A0表0的128字节,并且未做展示到编辑区)

写范围:A0表2的0到95字节


Tab3读写范围: A0表3的128到255字节

快捷编辑:(此区域是针对Tab0和Tab1区域的明文内容填写和选择)当前支持如下内容:这里不做解释,如需了解请查看协议CMIS 5.1版本。然后对每个选项填写一些字符,在第一块编辑区域相应的地址会显示16进制的数据

我们对快捷编辑中常用的值内容做了优化:

1:在Vender的编辑框,双击鼠标左键,自动填写厂商名称:OEM 2:在Time的编辑框中双击鼠标左键,自动填写当前日期(6个字节) OSFP功能页介绍 (20240509) 当前和QSFP-DD使用的相同页面,不再赘述。

自定义功能页介绍



本页面为弥补或更自由的需求而诞生

可以在本地bin文件选择 区域。设定需要操作的范围来进行各种读写操作

抛开读写密码,保存密码 选表/多功能 这3个写操作

它可以单独完成完全自定义的任意操作 起始地址,字节长度均可自定义

每块区域最小是1字节最大范围是128字节

拿第一块做说明

-行有4个编辑框

表和表地址可以看做一次写操作,页地址和长度看做一次写操作(他们可以可以组合使用,也可以分开使用

当你开始填写

选表写入的长度已经被固定为1个字节(比如0 AO7F实质上是在对AO7F这个地址上写入一个OO的值) 后面的页地址是一个连续的参数值表明`你要从A080这个地址开始操作(80代表第128的数据位开始)数据长 度是80(当前填写的是16进制值,换算成10进制就是128字节的意思)

比如你现在只想修改某一个地址的某1个字节 你完全可以用 选表/多功能来操作(这个功能写入的数据,但 他没有读取的用途),但它无法确认你是否真实写入了。

这时你可以用此功能来进行写入并且可以读取显示在编辑区域来 写入的数据可以通过对应的打开..按钮导入,也可以直接在编辑器区域填写(注意无论你填写的起始地址是 多少,在编辑器中你必然是从第一个字节开始填写)

读取一个SFP光模块固件操作流程:

1):在**读写选项**中选择需要读取的区域点击读取 如AOL AOU A2U 2):点击**读取 模块的固件会展现在编辑区域**

AUL IV	A0U □ DDM ▼ A2U □ E	IOL BOU	
写入选项一	● 流水号0-9	1	
□ 自动写☑ 校验写	○ 流水号0-9-A-Z	写入	写入2
	○ 指定号 ○ 不变号		
读取选项:-			
☑ 本地保存	: ▼ 合并保存 目录		读取
☑ 沅程保存	□ 解密 □ 自动读 □	A2U表1	2040

如何保存一个固件:

在点击"读取"前勾选读取选项中的:本地保存、服务器(该选项只有在联网并且非离线 时生效)、合并保存(是将勾选的区域另外再保存为一个整体)、**目录**..(可不设置,默认会保存到软件相关目录中)

读取选项:	
▼ 本地保存 ▼ 合并保存 目录	造 取
☑ 远程保存 □ 解密 □ 自动读 □ A2U表1	944

连续读取多个光模块

在点击"读取"前勾选"自动读",



不同封装光模块均适用本说明,需注意的是


当前演示为SFP

进入主窗口后 选择SFP操作页面,勾选<mark>读/写选项</mark>中的DDM,然后点击箭头所指的DDM按钮,把弹出的窗口拖动至合适的位置。然后点击 主窗口的<mark>读取</mark>按钮。即可看到光模块的光模块的可编辑<mark>阈值</mark>和当前值




注意:主窗口和DDM子窗口的功能页面必须一致,比如主窗口是QSFP 那么DDM功能子窗口的功能页也必须选择为QSFP。否则会出错!

如果读取多个光模块,请勾选主窗口"自动读"



根据需求,可以通过HEX编辑器中输入16进制值去修改(具体地址请查看不同封装模块的协议) 也可以通过DDM功能窗口,直接在相应值的控件上输入值 然后点击修改阈值(此方法如果输入的值带有小数点,将有一定的误差值(填写值的范围-128到128))



- 1:填写"**配置详细信息**"(**页面大小、读I2C、写入延迟、写I2C**)这4个参数(用默认值,或咨询模块厂家的嵌入 式工程师)
- 2:填写 "**读写密码**"的地址和密码。写码后操作"**保存密码**"(一般没有,如果有的话也要填写。比如写入成功了, 重新插拔后又恢复到写码前的固件。这时有可能是因为这个原因。没有就不填,不知道就问光模块厂家)
- 3:导入固件(导入固件的细节请参考:软件功能介绍->固件导入)
- 4:在"读/写选项"中选择需要写入的选项
- 5:根据需求在"写入选项"中选择自动写,校验写,SN变化规则(目前提供4种模式)

校验写:等同于写入后程序自动再读一次, 在产品写入的稳定性非常确定后根据需求可以去掉该选项以提高使

用效率

自动写:如果要连续写入多个光模块,可以勾选(写成功后 换下一个模块即可反复操作,如遇写入失败重新插拔即可)

6:点击"**写入**"

注意:修改前请确保硬件配置填写正确

登录后在主窗口选择SFP功能页,填写好硬件配置(有密码的可以预先填写)然后点击DDM按钮有两种方式修改阈值:


第一种:

在DDM窗口上直接填写阈值(这种方式不支持多个光模块连续自动修改)

除当前值以外,其他值均可直接在DDM窗口中直接填写数值,然后后点击"修改阈值"进行操作。值的填写范围在128到-128以内,尽可能不要输入小数点的值,因为数据转换问题,有一定范围的误差


第一种:

通过第3块编辑区,输入16进制数据或者通过**导入bin文件**的方式载入数据,然后点击在主窗口**点击"写入**"




CSFP写码过程请参考SFP

除了读/写选项 勾选的区域不同 其他一样




- 1:填写<mark>硬件配置</mark>(页面大小、读I2C、写入延迟、写I2C)这4个参数(用默认值,或咨询模块 厂家)
- 2:填写读/写密码的地址和密码(没有就不填,不知道就问模块厂家)
- 2.1:写码后操作"保存密码"(一般没有,如果有的话也要填写。比如写入成功了,重新插拔后又恢复到写码前的固件。这时有可能是因为这个原因。不知道就问光模块厂家)
- 3:导入固件(导入固件的细节请参考:软件功能介绍->固件导入)
- 4:在"读/写选项"中选择需要写入的选项
- 5:根据需求在"写入选项"中选择自动写,校验写,SN变化规则(目前提供4种模式)
- 校验写:等同于写入后程序自动再读一次 , 在产品写入的稳定性非常确定后根据需求可以去掉 该选项 以提高使用效率
- 的一个原子的人。 自动写:如果要连续写入多个光模块,可以勾选(写成功后 换下一个模块即可反复操作,如遇写入失败重新插拔即可)

6:点击"写入"



- 1:填写硬件配置(页面大小、读I2C、写入延迟、写I2C)这4个参数(用默认值,或咨询模块厂家)
- 2:填写读/写密码的地址和密码(没有就不填,不知道就问模块厂家)2.1:写码后操作"保存密码"(一般没有,如果有的话也要填写。比如写入成功了,重新插拔后又恢复到写码前的固件。这时有可能是因为这个原因。不知道就问光模块厂家)
- 3:导入固件(导入固件的细节请参考:软件功能介绍->固件导入)
- 4:在"读/写选项"中选择需要写入的选项
- 5:根据需求在"写入选项"中选择自动写,校验写,SN变化规则(目前提供4种模式)
- 校验写:等同于写入后程序自动再读一次 , 在产品写入的稳定性非常确定后根据需求可以去掉该选项 以提高使用效率
- 自动写:如果要连续写入多个光模块,可以勾选。(写成功后 换下一个模块即可反复操作,如遇写入失败 重新插拔即可)


6:点击"写入"



- 1:填写硬件配置(页面大小、读I2C、写入延迟、写I2C)这4个参数(用默认值,或咨询模块厂家)
- 2:填写 读/写密码的地址和密码(没有就不填,不知道就问模块厂家)
- 2.1:写码后操作"保存密码"(一般没有,如果有的话也要填写。比如写入成功了,重新插
- 拔后又恢复到写码前的固件。这时有可能是因为这个原因。不知道就问光模块厂家)
- 3:导入固件(导入固件的细节请参考:软件功能介绍->固件导入)
- 4: 在"读/写选项"中选择需要写入的选项
- 5:根据需求在"写入选项"中选择自动写,校验写,SN变化规则(目前提供4种模式)
- 校验写:等同于写入后程序自动再读一次, 在产品写入的稳定性非常确定后根据需求可以去掉该选
- 项 以提高使用效率
- 自动写:如果要连续写入多个光模块,可以勾选(写成功后 换下一个模块即可反复操作,如遇写入 失败重新插拔即可)
- 6:点击"写入"



自定义写码操作详情可参考:**光模块读写功能页介绍->自定义功能页介绍**



自定义功能页面对4块编辑区域没有做任何计算公式,编辑或导入什么数据将写入什么数据本页面的**写入选项**中的**流水号0-9、流水号0-9-A-Z、指定号**的功能失效。

把当前页面所有的写操作全部使用上一共有(注意他们之间的操作顺序,了解清楚后您可以使用它完成任何一 种操作的可能):

- 1:读写密码
- 2:选表/多功能
- 3:本地bin文件选择中的4套写入(也可以看做8套,**选表**也是一次写操作(先选表,再写该表中指定地址的数据))

4:保存密码

如果把以上操作拆分来看 当你点击"写入"按钮后,一次完整的流程中一共执行了11次写操作


注意:表,表地址,**页地址**填写均为1<mark>6进制, 长度是10进制</mark>(比如要写A000开始,写128字节)长度就填128



当前提供 bin编辑 bin会 bin模板 bin生成 密码找回

以上光模块固件操作工具均支持批量文件操作





Bin扩展功能介绍:(首先确保要操作的文件属性,"只读"没有被勾选,否则所有操作均不会执行!)

在**菜单栏"工具"**中打开该功能(此功能页面对固件的修改均需要把Bin文件**放在文件夹中**,拖拽到窗口上)

起始数据位置:这个值必须填写

替换后校验3F5F: 此选项只有在使用"替换"功能时生效

替换:把编辑框中的数据替换到bin文件中

删除:填写起始位置后,把此位置之后的数据删除

增加:填写起始位置后,把编辑框中的数据,写到起始位置之后(比如初始文件是128字节,在它之后增加

128字节)

保留:填写起始位置128(比如256字节固件,要保留后128字节,执行后将删除前128字节,保留后128字节)

编辑框: (编辑框中填写的是以字符串形式的16进制)


清空数据:(清空编辑框中的内容)

计算字符:(计算字符 可以防止奇数的发生,修改数据时如果数据存在奇数就会出错(程序会把字符串转换

成16进制))

打开:(只支持txt文本,并以字符串显示到编辑框中)

保存:(编辑框中的字符串数据保存到txt文本中)




bin合并提供2种功能(文件属性**不可为只读**,否则无法合并)

1 多文件合并多文件 首先准备两个文件夹并且两个文件夹内的BIN文件名称必须一样,然后把文件夹拖拽至窗口相应区域 。 然后 点击<mark>合并(文件生成到相应文件中)</mark>

2 多文件合并单文件

首先准备2个文件夹,多文件的放前(folderA),单文件放后(folderB) ,然后把文件夹拖拽至窗口相应区域,勾选<mark>多合1。再点击合并(文件生成到相应文件中)</mark>



目前提供对SFP, XFP, QSFP, QSFP-DD, OSFP, CSFP的CRC校验

3F5F地址校验是对128字节的3F5F地址位进行crc校验计算。(主要用于SFP,CSFP,XFP,QSFP,GBIC等)

5EFF地址校验是对OSFP和QSFP-DD封装的固件进行校验(符合CMIS规范)

bin模板工具使用流程:准备好bin文件放入文件夹,把文件夹拖拽到窗口上,提供2种方式编辑(手动输入值 ,或通过模板文件选择预设定的值(预设值支持一键修改))


首先说**一键导入**,在<mark>文件选择</mark>中选取模板文件,然后点击"一键导入配置"(如需重新计算每个文件的crc校验和,**请勾选校验**)再点击保存

手动输入值修改:点击左侧的地址栏 然后可以通过输入16进制值(如需重新计算每个文件的crc校验和,请 勾选校验)然后点击保存

通过模板修改:在文件选择中 选择预制的模板文件,然后点击窗口左边的需要修改的地址栏,再去数值中选择

注意:修改了哪个字节就只会改动哪个字节 其他字节不会变动。请根据不同模块类型勾选CRC校验(3F5F, 5EFF) 不勾选 上交换机一般是会报错的!当然您有特殊情况 请根据自己的需求来决定是否勾选校验!





生成一个BIN文件,当前版本必须在serial输入内容,并且如果需要生成比如1000个固件,SN的规则必须以数字结尾并且根据你的数量决定,比如SX100000 这样是可以生成成功的。如果sn填写的是SX100那么无法生成1000个,可能会失败或者到达SX999就结束。

生成的固件内容是根据主窗口填写而来,如果生成SFP固件,就选SFP功能页。 如果要生成QSFP-DD固件就选QSFP-DD功能页


我们已在此尽可能提高查找效率,并尽可能降低因找回密码导致模块损坏的概率.但使用该功能您要有心理准备!可能密码还没找到,模块就坏了!详情可以自行了解EEPROM的读写次数寿命。

最快24小时可以查询30W个密码

当前提供三种方式 来查找密码:

1本地文件:预先在指定的文件中填写密码然后使用(请查看软件-目录结构说明) 2服务器:该密码段不做注解。(取决于编程器使用者登录的那台服务器上的资源) 3自定义:通过窗口上的自定义-密码段落设置密码起始和结束段来设定密码范围

注意密码范围是0123456789ABCDEF字段内且必须是8位的密码 比如起始密码00000000结束AAAAAAAAA但需要注意 的是这个密码段是否合理



登录主页面后 根据模块类型来选择 ,比如本次找回SFP密码,那么选择SFP功能页,然后再在工具栏中的"工具"中选择"找回密码"。

备注:可填写或不填写。用于记录密码 描述特征 防止长时间忘记。。

密码来源:根据需求选择。

自定义密码段落(只有使用"自定义"密码来源时才需要填写)

密码地址:只需要填写密码入口比如SFP:A27B,A2FC. XFP,QSFP:A07B.QSFP-DD OSFP:A07A。仅供参考

最后填写入"数据":表,表地址,页地址,这几个不做解说,根据需求填写。这里主要讲解"**地址结束位**"它的范围取最大值只能填写7F(10进制表示127)。 填写数据值前,建议去读一下,避免填写的值正好和验证的值一样。那么你找到的密码会出错。

(当您不能理解或不熟悉地址结束位的概念时,**可以填01),使用没问题**。但您放弃了一种可能能降低损坏的措施。

快捷工具总汇

✓ IICHIB-C1 20240728 光模块助手

工具 开关





刷新窗口-由于软件或系统中不确定因素产生的界面bug,比如待机后控件消失或透明等异常时。点击一次即可重构界面初始状态

DDM

DDM 各功能页面同步使用或单独使用,用于明文显示数字诊断阈值和实时激光器等值功能使用可参考读 写光模块DDM阈值

Bin

此按钮是"读写选项"中导入固件的按钮 用于按指定序列号顺序导入固件




把编辑区的内存数据给清空,在特定情况下使用,比如读取一个模块后模块数据值都在编辑区上,但此时又需要对一个模块进行清空处理,如果不用这个功能,需要关闭软件或导入一个空数据的固件才能实现该功能 。此时该功能可排上用途。






此按钮是升级提示按钮,它是主动提示和自主选择是否下载。程序开启后自动检测,如果变成红色,表示有 新版本,可以点击下载。(在某些场景也可以自行点击检查是否有新版本) ○ 刷新窗口-由于软件或系统中不确定因素产生的界面bug,比如待机后 控件消失或透明等异常时。 点击后即可重构窗口初始状态



DDM 各功能页面同步使用或单独使用,用于明文显示数字诊断阈值和实时激光器等值功能使用可参考读 写光模块DDM阈值



目前讲解为可视化读取和修改数字诊断阈值(如果需要通过16进制修改。请在主页面操作)

首先选择模块类型,默认为SFP,如读取其他封装请先选择(注意:主页面和DDM页面,模块封装必须一致)


然后点击DDM功能窗口

最后点击"<mark>读取</mark>"即可获得模块数字诊断信息,如果需要获取动态数字诊断信息或者连续读取多个光模块,请 勾选"<mark>自动读</mark>"

如果需要修改阈值,现在主窗口填写密码,没有密码的模块可以忽略。

为了更快的修改某个值,可以先读取一下。 然后再去修改值

最后点击主页面的"写入"即可完成修改操作



本功能是原创初代功能,帮您自动识别光纤模块品牌。(辨别结果仅供参考)

当前仅能准确识别H3C品牌的SFP模块,品牌和封装的识别陆续完善

此功能必须在非"离线"的登录方式才能获得使用权限,否则无法使用!

首先选择要检测的封装 如:SFP

点击工具栏"验"


选择要识别的品牌,然后点击"读取"(可以勾选自动读,点击读取,选择品牌页面,然后反复插拔模块来实现多模块的检测)

☑ 把编辑区的内存数据给清空,在特定情况下使用,比如读取一个模块后模块数据值都在编辑区上,但此时又需要对一个模块进行清空处理,如果不用这个功能,需要关闭软件或导入一个空数据的固件才能实现该功能。此时该功能可排上用途。

即使通过文件导入的固件也会被清空或重新在下拉列表框中选择


	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	0.A	0B	0C	0D	0E	0F	2	0	1	2 3	4	5	6	7	3 5	1	E	C	D	E
)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0					Γ					I	l		
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1			T	T	Γ					T	Ī		
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	2													1
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	3										T			
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	4													1
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	5													
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	6													
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	7													
į	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	0A	0B	OC	OD	0E	OF	2	0	1	2 3	4	5	6	7	3 9	1	\E	C	D	E
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	=	Г		Ī		Г	Г		Ī	Ī	Ī		Г	Ī
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	9			Ī		t				Ť	İ		П	
A	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	A			T	Ť	t			Ť	Ť	Ť	Ť	T	Г
В	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В					T				Ť	İ		П	
С	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	С			Ť	T	Ť			Ť	Ť	Ť	Ť	T	ľ
D	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	D					T				Ť	İ		Ī	
副	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	E			T	Ť	Ť			T	Ť	Ť	Ť	Ħ	
F	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F	1		Ī		T				T	Ī	Ī	П	
			-			_	_	_			_	_		_	_		_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	-		-
1	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	*	0	1	2 3	4	5	6	7 8	3 5	l	N E	C	D	E
0	00	00	00	00	00	05	00	00	00	00	0.A.	0B 00	0C 00	0D 00	0E	0F	ш	0	10	2 3	4	5	6	7	3 5	1	1	C	D	E
																	0	0	1	2 3	4	5	6	7 8	3 5	1	N.E	C	D	-
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	1	2 3	4	5	8	7 8	3 5			C	D	
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1 2	0	1	2 3	4	5	6	7 8	3 5	9 4		C	D	
1 2 3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0 1 2 3	0	1	2 3	4	5	5	7 8	3 9	2				
1 2 3 4	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00	00 00 00	0 1 2 3 4	0		2 3	4		6	7 8	3 5	2 4		C	D							
1 2 3 4 5	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	0 1 2 3 4			2 3	4		6	7	3 9	2				
1 2 3 4 5 6	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	0 1 2 3 4			2 3	4	5	6	7	3 5					
1 2 3 4 5 6	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 6													
1 2 3 4 5 6 7	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 7												D	
1 2 3 4 5 6 7	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 6 7													
0 1 2 3 4 5 6 7	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 7																								
1 2 3 4 5 6 7	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 6 7													
1 2 3 4 5 6 7	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 6 7													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 A B													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 A B																											

Bin 此按钮是"读写选项"中导入固件的按钮 用于按指定序列号顺序导入固件



通过此按钮导入的文件最大为512字节,最小为128字节。导入的起始区域 是<mark>从第一块开始</mark>。


并且要按顺序正常执行,在写入过程中如果需要返回到其中某一个文件, 直接在文件展示下拉列表中选择,它会从选择的位置继续按列表顺序执行




<i>✓</i> 20	240421	1000				
工具	开关					
personal series		_				
		7	 			

密码显隐:用于硬件配置中的密码显示或隐藏*******

醒目色:对编辑器区域 对不同含义段分色显示




根据不同封装模块选择不同页面,操作流程均可参考本章介绍:




1写码前配置 2导入固件 3选择写入的位置 4写入(勾选**校验写**)

如果写入 失败 16进制编辑器会是红色



如果写入成功 日志中会提示成功,并且16进 制编辑器会变成初始色(白色)



写入成功后更换下一个模块 继续执行

写入失败,可以通过停止或重新插拔再次操作

当读写过程中(有参数需要调整、固件修改),未锁定的控件参数均可以在 未点击停止时操作

自动写提供4种序列号变化规则:


流水号0-9:比如SX000000 最后序列号会变为SX999999 ,SX00Z100 最后序列号会变为SX00Z999

流水号0-9-A-Z:比如SX00000 最后序列号会变为ZZZZZZZ

指定号:通过txt文本导入 按文本内每行一个SN 由上到下的顺序 写入

不变号:反复写相同内容不做任何变化

以上4种序列号变化规则,在写入失败时序列号不会变动,直至写成功。



点击快捷工具栏中的Bin按钮

工具 开关

选取固件文件夹(固件文件夹中必须包含list.txt,并且提前把固件的文件名按使用要求保存其中,注意写入的序列号后必须带有文件后缀比如SX010000.bin 每行为一个固件,注意一行结束后按回车,表示结束)

导入的文件会按txt里的顺序展示在下拉列表中

勾选读/写选项后 点击"写入"

